

KUL 15

Kode: YT570.7000.03

Kära kund,

Grattis till ditt nya Silverline-kolfilter!

- Observera att detta kolfilter inte kan återanvändas!
- Kolfiltret bör bytas ut efter 3-4 månaders daglig användning.

När kolfiltret använts måste det bytas ut mot ett nytt kolfilter. Detta kolfilter kan köpas via en återförsäljare. Beställ den med informationen nedan:

Varunamn: KUL 15

Varukod: YT570.7000.03

MONTERING:

Kolfiltret ska monteras inuti fläkten. Efter att du tagit bort kantsugplattan, det U-formade fettfiltret och behållaren för uppsamling av vätska, ta bort locket på kolfilterkabinettet baktill på vänster sida. Efter att ha tagit bort plastkåpan, placera kolfiltret i kolfilterkabinettet. OBS! Kolfiltret måste sättas in korrekt i förhållande till luftflödets riktning. Se text på kolfiltret alternativt i fläktens bruksanvisning.

Kontakta återförsäljare eller leverantör för frågor om ovanstående.